

Informacja o kosztach naprawy pojazdu

Nr szkody -

Data zdarzenia -

Dane pojazdu

Nr rejestracyjny -

Marka, Model, Typ - SKODA, Superb 1.8 TSI Ambition, Superb II Kombi 13-15

Zestawienie kosztów naprawy pojazdu

Robocizna blacharsko-mechaniczna, prace dodatkowe - 40,93 zł

Robocizna lakiernicza - 179,09 zł

Materiał lakierniczy - 435,81 zł

Części zamienne - 902,33 zł

Koszty dodatkowe - 0,00 zł

Materiały drobne - 0,00 zł

Wartość naprawy - 1 558,17 zł

jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt osiem zł, groszy 17/100

KOSZTORYS EUROTAX

DANE POJAZDU

Marka	SKODA	Nr rejestracyjny	
Model	Superb II Kombi 13-15	Nr nadwozia	
Typ	Superb 1.8 TSI Ambition	Data 1. rejestracji	
Kod EC	0100559	Rok produkcji	2014
Przeгляд ostatni		Przebieg	
Przeгляд następny		Lakier	
Pojazd jezdny: TAK	Akt wandalizmu: bd	Kradzież częściowa: bd	

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Pokrywa przednia		WY	0,80	917,00 M
Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej				
Hak zabezpieczający pokrywy przedniej				
Emblemat (na pokrywie)				
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
		Łącznie	0,80	917,00

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Pokrywa przednia		200	I	2,40	388,58
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	54,32
		Łącznie		3,50	442,90

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			917,00
Materiał lakierniczy	56%		442,90
Blacharz		0,80	52,00
Lakiernik		3,50	182,00
			Koszty naprawy łącznie (netto)
			1 583,50
			VAT (Materiał) 23%
			312,78
			VAT (Robocizna) 23%
			51,43
			Koszt naprawy łącznie (brutto)
			1 947,71
			Koszt naprawy rabat - 20%
			1 558,17

Koszt naprawy kwota słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt osiem zł, groszy 17/100

Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym

Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
3450911002	P Pokrywa przednia (1060000)	AUTO-ELEMENTS	917,00 M

Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia

M - cena części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie
Dane - baza oryginalna: 10.2017, baza użyta do przeliczenia 10.2017

Informacja o możliwościach zakupu części wskazanych w kosztorysie

Auto-Elements www.auto-elements.pl, tel: +48 32 2000 803, e-mail: element@element.com.pl

W wyniku indywidualnej analizy w kalkulacji kosztów naprawy pojazdu zostały zastosowane części oryginalne (O), części równoważne oryginalnym (Q) oraz części porównywalnej jakości (P). Oznaczenie uszkodzonych części zamiennych, dla których zastosowano części Q lub części P (oznaczone symbolem „M”) znajduje się w kalkulacji.

W kalkulacji kosztów naprawy pojazdu dla wskazanych w niej elementów zostały uwzględnione części P. Powodem zastosowania części P jest fakt, że pojazd dotychczas nie był serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części O oraz nie jest objęty gwarancją producenta, który uzależnia zachowanie gwarancji od wykorzystania w naprawie wyłącznie części O, a także nie wystąpiły inne przesłanki przemawiające za zastosowaniem części O lub Q. Jednocześnie za zastosowaniem części P przemawiają stopień wyeksploatowania wymienionych w kalkulacji części do tego stopnia, że nie mogły konkurować (pod względem użyteczności i ryzyk) z częściami P. Część P, objęta gwarancją producenta części jest pewniejsza i bardziej użyteczna niż zużyta część oryginalna w tym pojeździe. Ponadto prostota konstrukcji proponowanych części powodują, że ich „zdatność” do pełnej restytucji jest możliwa do oceny bez skomplikowanych badań. Części P objęte są gwarancją ich producenta, który jednocześnie zaświadcza, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów.

Informujemy, że na życzenie wskażemy warsztat naprawczy świadczący usługi naprawcze w Pani/Pana miejscu zamieszkania lub siedziby firmy, który za cenę przedstawioną przez Compensa w niniejszej kalkulacji kosztów naprawy jest w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego. W tym celu prosimy o kontakt z likwidatorem szkody.

UWAGI:

1. Dokument sporządzono w imieniu Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (dalej: Compensa).
2. Sporządzenie niniejszego dokumentu nie oznacza przyjęcia przez Compensa odpowiedzialności za szkodę.
3. Compensa wypłaca odszkodowanie wyłącznie za naprawę tych części pojazdu lub urządzeń, które pozostają w związku przyczynowo – skutkowym ze szkodą i zostały wyszczególnione w tym dokumencie.
4. W przypadku ujawnienia dalszych uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić Compensa. Ujawnienie dodatkowych uszkodzeń nie wstrzymuje naprawy pojazdu, chyba że Compensa zażąda dodatkowych oględzin pojazdu.
5. Compensa zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin pojazdu na każdym etapie jego naprawy oraz po jej zakończeniu.

Notatka

b.uwag