



SERVICE BOX Opérateurs Indépendants - Dokumentacja Część (części) Techniczna

VF33ERFJC85035403

307 RESTYL KOMBI 5DRZW 2.0 i 16v 143 (EW10A) BVM 5

Charakterystyki pojazdu

| | |
|--|---------------------|
| Model | 307 RESTYL |
| Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) | 11160 89 2 0346 |
| Data Początku Gwarancji | 29.06.2007 |
| NRE(homologacja) | e2*2001/116*0313*02 |

↓ Informacje ogólne

| | |
|-----------------------------------|--|
| RODZAJ PRODUKTU | POJAZD SPECJALNY |
| ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU | PEUGEOT |
| LINIA PRODUKTU | 307 RESTYL |
| TYP NADWOZIA | KOMBI 5DRZW |
| WYKOŃCZENIE | WYSOKA ŚREDNIA |
| SILNIK | WSTRYSK EW10A |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU | SKRZYNIA MECHA 5 |
| RODZAJ FARB | LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY |
| KOLOR NADWOZIA | EXL - LAKIER CZARNY OBSIDIEN |
| TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ | SIATKA TURBINE F931+EFKA F604 "VR" |
| KOLOR OKŁADZIN | "FT" |
| SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) | SKRZYNIA MECHA BE4 V |
| SILNIK (TYP) | SILNIK TYP EW/DW |
| MONOGRAM DODATKOWY, INNE MONOGRAM | BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO BEZ MONOGRAMU |

↓ Charakterystyka pojazdu

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| WYKOŃCZENIE | WYSOKA ŚREDNIA |
| RODZAJ FARB | LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY |
| KOLOR NADWOZIA | EXL - LAKIER CZARNY OBSIDIEN |
| TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ | SIATKA TURBINE F931+EFKA F604 "VR" |
| KOLOR OKŁADZIN | "FT" |
| SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) | SKRZYNIA MECHA BE4 V |
| PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA | WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE |
| PRZEKŁADNIA | |
| PRĘDKOŚCIOMIERZA | CT 22 X NO |

↓ Zasilanie silnika

| | |
|----------------------------------|---|
| SILNIK | WSTRYSK EW10A |
| CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA | BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP |
| BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) | OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA |
| PALIWO | BENZYNA BEZOŁOWIOWA |
| USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) | NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK) |
| SILNIK (TYP) | SILNIK TYP EW/DW |
| KATALIZATOR | KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD |
| CHŁODZENIE OLEJU | WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY |
| PODGRZANIE OBIEGU GAZU | BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU |
| OBUDOWY | |

[Polski \(Polska\)](#)
[Pomoc](#)
[Kontakt](#)
[Mój Profil](#)
[Promocje](#)
[Zastrzeżenia pr.](#)



SERVICE BOX Opérateurs Indépendants

- **Dokumentacja
Techniczna**
Część (części)

307 RESTYL KOMBI 5DRZW 2.0 i 16v 143 (EW10A) BVM 5

| | |
|--|-------------------------------------|
| PRZENIESIENIE NAPĘDU | SKRZYNIA MECHA 5 |
| SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) | SKRZYNIA MECHA BE4 V |
| PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE | CP 19 X 77 |
| PRZEKŁADNIA | CT 22 X NO |
| PRĘDKOŚCIOMIERZA | |
| KOŁO STYLIZOWANE | KOŁO EQUST.NIERDZ. 16-CAL. |
| SPRZĘGŁO | SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE |
| UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) | MECHANIZM RÓŻNICOWY 84 |
| FELGA/OPONA/ WYMIARY | ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL. |
| OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) | OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA |
| KOŁA ZAMONTOWANE | KOŁO 6 I ½ CALA |
| KOŁO (TYP) | MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK |
| WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU | BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON |
| SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) | SKRZYNIA MECHA BE4T |

↓ Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce

| | |
|---|-------------------------------------|
| STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY | DRAŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 30 |
| PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA | WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE |
| STABILIZATOR PRZEDNI | DRAŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23 |
| CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. | BEZ CHŁODZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER |
| ZAWIESZENIE | ZAW NORMALNE |
| DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI | Z SYSTEMEM ESP |
| WARIANT SKOJARZONY HAMULCE | ESP BOSCH 8 1 |
| UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) | ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG. |
| PODSTAWA PEDAŁU (TYP) | ZESP.PEDAŁÓW STAND. |

↓ Nadwozie, Wyposażenie

| | |
|-------------------------------------|---|
| HAK HOLOWNICZY | ZACZEP HOLOW |
| SYGNAŁ DŹWIĘKOWY | KLAKSON DOSTROJONY |
| ANTENA | ANTENA + GPS + GSM |
| TYLNY SPOJLER | MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL |
| ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) | LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW |
| ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) | LISTWY OCHRONNE BOCZNE |
| KOŁPAK (STYL) | OZDOBNY KOŁPAK APOLLO |
| ŚWIATŁA COFANIA | Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA |
| OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) | BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA |
| FUNKCJA DODATKOWA | |
| LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. | LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE |
| OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ | BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH |
| WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA | WYGŁUSZ. POKR. SILN. |
| WYCIERACZKA PRZEDNIA | WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW |
| WYCIERACZKA TYLNA | WYCIERACZKA TYL |
| WYCIERACZKA REFLEKTORA | BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW |
| PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA | BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM |
| SZYBA DACHU | BEZ SZYBY W DACHU |
| | 7DFR7 PR7 SPORT KOL NADW + 1 ISTWA-TI N |

Polski (Polska)

Pomoc

Kontakt

Mój Profil

Promocje

Zastrzeżenia pr.



SERVICE BOX Opérateurs Indépendants

- **Dokumentacja
Techniczna**
Część (części)

307 RESTYL KOMBI 5DRZW 2.0 i 16v 143 (EW10A) BVM 5

| | |
|---|--|
| SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) | SZYBA BOCZ TYL STAŁA |
| SZYBA (TYP) | PRZEDNIA SZYBA AKUST OPRÓCZ SINGAPURU |
| ↓ Wyposażenie wnętrza | |
| TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ | SIATKA TURBINE F931+EFKA F604 "VR" |
| ALARM ANTYWŁAMANIOWY | BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO |
| ZAGŁÓWEK TYLNY | ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY |
| ZAGŁÓWEK PRZEDNI | ZAGŁÓWEK PRZED ODCHYLANY |
| SIEDZENIE TYLNE | KANAPA DZIELONA SKŁADANA |
| SIEDZENIE DODATKOWE | BEZ DODATK KANAPY |
| PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO | Z PODŁOKIETNIKIEM TYL |
| LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ | Z LISTWĄ W PODŁODZE PRZESTRZ BAGAŻ |
| ZASŁONA BAGAŻNIKA | Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ |
| PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY | PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW |
| PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI | PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM |
| KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) | KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE |
| STOPNIOWANIE BIEGÓW | PODZIAŁKA W KM/H |
| OPAKOWANIE RADIA | ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER |
| STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) | KIEROWNICA PO LEWEJ |
| OGRZEWANIE DODATKOWE | BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA |
| WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ | DESKA ROZDZIELCZA STAND. + PANEL SZARY LION |
| ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE | KIEROWNICA SKÓRA PERF + GAŁKA SKÓRA |
| SZUFLADA POD FOTELEM | 2 SZUFLADY POD FOTELEM |
| TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) | PODZIAŁKA 250 KM/H 160 M/H TŁO BIAŁE CHROM WYKOŃCZ |
| GŁOŚNIK | 4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL |
| STEROWANIE AUTORADIA | ZDALNE STER RADIOODTWARZ BEZ FUNKCJI CD |
| IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) | BEZ ŻALUZJI TYL |
| NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA | PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA |
| STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY | REGULACJA RÓWNOLEGŁA |
| WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY | STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY |
| WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA | BEZ SKŁADANEGO FOTELE KIER |
| PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO | BEZ SKŁADANEGO FOTELE PRZED PAS |
| WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ | PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA |
| ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH | WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ |
| SKRZYŃKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA | BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD |
| SYSTEM NAWIGACJI | ZE SCHOWKIEM |
| ŻARÓWKI REFLEKTORÓW | Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM |
| | ŻARÓWKA HALOGENOWA |

Polski (Polska)

Pomoc

Kontakt

Mój Profil

Promocje

Zastrzeżenia pr.



SERVICE BOX Opérateurs Indépendants

- Dokumentacja
Techniczna
Część (części)

307 RESTYL KOMBI 5DRZW 2.0 i 16v 143 (EW10A) BVM 5

| | |
|--|--|
| PASAŻERA | PODUSZKA POW PASAŻERA |
| ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) | FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T |
| KOMPUTER POKŁADOWY | Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM |
| PAKIET WYPOSAŻENIA | BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO |
| LUSTERKO WSTECZNE ZEWN. (PODGRZEWANE) | LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE |
| BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ | RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ |
| WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) | STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SZARY LION |
| REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA | ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW |
| ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH | BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA |
| SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) | SCHOWEK PRZED KONSOLI SUFITOWEJ |
| ODBIORNIK RADIOWY | SYSTEM RADIOTELEFONU "RT4" |
| CHŁODZENIE KLIMATYZACJI | CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE |
| REGULATOR SZYBKOŚCI | TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI |
| NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) | PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA |
| WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE | LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE |
| NAKŁADKA NA DYWANIK | ELEKTROCHR |
| PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY | BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ |
| SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA | PODUSZKA POW KIEROWCY |
| TUNER RADIOWY | Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU |
| WYKRYWANIE PRZESZKODY | BI TUNER RADIO |
| WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGIUMIENIU | BEZ CZUJNIKA PRZEPIĘTYWU |
| DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY DYWANIK NA WYKŁADZINIE | BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON |
| WZMACNIACZ KOREKTORA CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA | GAŁKA DŹWIGNI BIEG + OSŁONA SKÓRA |
| STEROWANIE RYGLOWANIEM SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO | BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ |
| OKNA (RODZAJ) | BEZ AMPLITUNERA |
| SZYBA (TYP) | CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA |
| KIEROWNICA | ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA |
| WENTYLATOR | SZYBA BOCZ TYL STAŁA |
| PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY | PRZEDNIA SZYBA AKUST OPRÓCZ SINGAPURU |
| | KIEROWNICA SKÓRA PERFOR. 3-RAMIENNA |
| | 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ. |
| | BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY |

↓ Elektryka

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| ALTERNATOR | ALTERNATOR KLASA 12 |
| SYGNAŁ DŹWIĘKOWY | KLAKSON DOSTROJONY |
| AKUMULATOR | AKUMULATOR L2 400 |
| ROZRUSZNIK | ROZRUSZNIK KLASA 3 |
| OŚWIETLENIE SPECJALNE | WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ |
| ŚWIATŁA COFANIA | Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA |
| FUNKCJA DODATKOWA | LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE |

[Polski \(Polska\)](#)

[Pomoc](#)

[Kontakt](#)

[Mój Profil](#)

[Promocje](#)

[Zastrzeżenia pr.](#)



SERVICE BOX Opérateurs Indépendants

- Dokumentacja
Techniczna
Część (części)

307 RESTYL KOMBI 5DRZW 2.0 i 16v 143 (EW10A) BVM 5

STRONA KIEROWNICY
(STANOWISKO KIEROWCY)
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-
SŁUCHAWKOWE RADIA
OD STRONY JEZDNI
ZDERZENIA BOCZNE
ZESTAWY KLUCZY
TOCZENIE SIĘ
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
KONTROLA PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY

KIEROWNICA PO LEWEJ
GNIAZDO AKCESORIÓW
RUCH PRAWOSTRONNY
DRZWI NIE WZMOCNIONE
1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
SZEROKIEJ DROGI
KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS KOL NADW
BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
BSI COMM 2005

Górna część strony

[Polski \(Polska\)](#)

[Pomoc](#)

[Kontakt](#)

[Mój Profil](#)

[Promocje](#)

[Zastrzeżenia pr:](#)